

Landesgesellschaft
Österreich

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle für Produkte
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

bescheinigt, dass die Organisation



**Hans Brantner & Sohn
Hallenbaugesellschaft mbH**

Eichamtstraße 9-11

2136 Laa an der Thaya, Österreich

die

Umfassende Qualitätsanforderungen

gemäß

EN ISO 3834-2:2021

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **04.03.2025**

Zertifikat-Registrier-Nr. **0531 – ST – 3834 – 1801**



Zertifizierungsurkunde Nr.:

0531 – ST – 3834 – 1801

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung
nach EN ISO 3834-2:2021 bescheinigt:

Anwendungsgebiet: Tragende Stahlbauteile bis EXC3 gemäß
EN 1090-2:2018

Schweißprozess nach EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608	Maximale Abmessungen (Länge, Wandstärke, Masse)
111	1.2	FW: 3,0 - 24,0 mm
135	1.2	FW: \geq 3,0 mm
135	2.1	FW: \geq 5,0 / BW: 3,0 bis 24,0 mm
135	8.1	FW: \geq 3,0 / BW: 3,0 bis 24,0 mm
138	1.2	FW: \geq 3,0 mm

Verantwortliche Schweißaufsichtsperson: Josef Bogner, geb. 22.07.1971, IWE (AT1194)

**Als Vertretung der verantwortlichen
Schweißaufsicht wurden benannt:** Stefan Vida, geb. 24.07.1989, IWS
(CZ/IWS/22013)

Personal für zerstörungsfreie Prüfungen: Ing. Ferdinand Wiesinger, geb. 29.04.1987

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr. 725234230-STe zu entnehmen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es gilt das Zertifizierungsprogramm der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH.